

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель организации
Председатель КРОО ФСК «Велес»
Ильтяков Д.В.
«14» августа 2023г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 44-к4

Курганская область
Притобольный район
с. Нагорское

«14» августа 2023г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Детский оздоровительный лагерь «Янтарный», здание спального корпуса №2.
- 1.2. Адрес объекта: Курганская обл., Притобольный район, с. Нагорское, ул. Велес, д. 2.
- 1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 1 этажа, 297,0 кв. м.
 - часть здания _____ - _____ этажей (или на _____ этаже), _____ - _____ кв. м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ кв. м.
- 1.4. Год постройки здания 2016, последнего капитального ремонта _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2024, капитального не планируется.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Курганская региональная общественная организация «Физкультурно - спортивный клуб «ВЕЛЕС», КРОО «ФСК «ВЕЛЕС».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 640027, г. Курган, ул. Омская, 82е.
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности - негосударственная
- 1.10. Территориальная принадлежность - региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): нет.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: адрес: нет

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: образование, физическая культура и спорт.

2.2 Виды оказываемых услуг: Реализация образовательных программ дошкольного образования. Реализация дополнительных образовательных программ. Осуществление мероприятий по организации отдыха и оздоровления обучающихся.

2.3 Форма оказания услуг: очная (на объекте)

2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту:

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушением умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - 25 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР ребенка-инвалида - нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Доступно движение пригородным пассажирским транспортом до автобусной остановки с. Нагорское.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: примерно 1500м

3.2.2 время движения (пешком) - 40 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: - нет,

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нет

3.2.5 информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная): нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ

4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К,О,Г,У) ВНД (С)	-	17,32-39
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У) ДЧ-И (О) ВНД (К,С)	1,10	30,31
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, У,О) ВНД (К,С)	2	1-6,19-25
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,С,Г,У) ВНД (К)	3-9	12-16
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У,О) ВНД- (С,К)	11-12	4,7-11
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД - (Г, У,С,К,О)	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	-	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, П, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено как доступно условно (ДУ).

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется разместить визуальную информацию (информационные таблички, указатели в том числе электронное информационное табло «Бегающая строка»), предусмотреть информационную индукционную систему (портативную) при необходимости. При необходимости организовать сурдоперевод.

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата необходимо установить доводчики дверей, выровнять участки пути движения на территории с неровностями, установить указатели направления движения к объекту, установить знак «Парковка для инвалидов», установить кнопку вызова персонала, обеспечить оказание ситуационной помощи при входе в помещение (при необходимости), обустроить эвакуационный выход (убрать перепад высоты, при выходе, расширить дверной проем, демонтировать пороги или предусмотреть мини-пандус), в жилых помещениях установить пристенный поручень, кнопку вызова помощи у кровати М.Н.Г., установить противоскользящее покрытие, приведение в соответствие с нормативными требованиями системы визуальной информации и дублирующей акустической системой, на всех зонах.

Для инвалидов с нарушением зрения необходимо выделить контрастным цветом краевые ступени лестниц (каждого марша лестницы в соответствии с требуемыми нормами), а также предусмотреть на объекте предупреждающие и информационные тактильные указатели, информационные таблички, информационную вывеску с дублированием основной информации рельефно-точечным шрифтом Брайля при входе в здание. Предусмотреть использование контрастного сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь - стена, ручка, санитарный прибор - пол, стена, стена - выключатели, средства визуальной информации). Установить адаптивную систему оповещения. При необходимости оказание ситуационной помощи на всех зонах.

Для инвалидов на креслах-колясках установить пандус в соответствии с требованиями СП59.13330. Пороги обустроить приставными мини пандусами (при необходимости) или привести в соответствии с требованиями СП59.13330. Установить доводчик дверей, защитную накладку на двери. На входе на территорию установить кнопку вызова персонала или табличку с контактными номерами телефона. Выровнять участки, пути движения на территории, с неровностями. Обустроить эвакуационный выход в соответствии с требованиями СП 59.13330. Обустроить кабинет для обслуживания с учетом пространства для разворота кресла-коляски. Расширить дверные проемы в местах не соответствующих требованиям СП59.13330. Привести в соответствии с требованиями СП59.13330, туалетную и душевую и комнаты. Предусмотреть оказание ситуационной помощи (при необходимости).

Для инвалидов с умственными нарушениями предусмотреть оказание ситуационной помощи.

Организация ситуационной помощи заключается в подготовке специалистов по работе с инвалидами и маломобильными группами населения (Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.2014г) и включении им в

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт. Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт. Текущий ремонт.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт. Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт. Текущий ремонт.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, организационные мероприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8	Все зоны и участки	-

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения план мероприятий по организации доступной среды

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) удовлетворительно

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

- 4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
- 4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
- 4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов Курганская областная организация «Всероссийское общество инвалидов»
- 4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____
(*наименование сайта, портала*)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте

на 2 л.

на 2 л.

на 2 л.

на 2 л.

на 2 л.

на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте

на 11 шт.

Поэтажный план, паспорт БТИ

на 10 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы:

Ишмаков КОО Воев Ермаков С. В. (Подпись)
(Должность, Ф.И.О.)



Члены рабочей группы:

Зам. председателя КОО Воев Гребенев В. Н. (Подпись)
(Должность, Ф.И.О.)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Представитель организаций расположенной на объекте:

Ильин В. В. Прессерман (Подпись)
(Должность, Ф.И.О.)



I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Детский оздоровительный лагерь «Янтарный»,

Курганская обл., Притобольный район, с. Нагорское, ул. Велес, д. 2

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть	-	38,40- 41	Нет таблички с названием объекта отсутствует знак «вход» на территорию. Нет кнопки вызова персонала или таблички контактным номером телефона. Нет дверной ручки. Нет контрастного сочетания цветов (дверь, стена, ручка)	К,Г,О,С,У	Установить табличку с названием объекта, знака «вход» на территорию Установить кнопку вызова персонала или табличку с контактными номером телефона. Установить дверную ручку. Сделать контрастное сочетание цветов (дверь, стена, ручка)	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть	-	31-3 4,36 -39	Частично не обустроен путь движения к объекту, с твердым, ровным покрытием. Отсутствуют указатели н направления движения	К, Г, О, С, У	- обустроить путь движения к объекту. Выровнять участки пути движения. с неровностями Установить указатели направления движения к объекту	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть	-	35	Отсутствует знак «Парковка для инвалидов»	К,Г,О,С,У	Установить знак - парковка для инвалида	Текущий ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К,О,Г,У) ВНД (С)	-	31-41	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно (К, О, Г, У). Временно не доступно (С).

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

**Детский оздоровительный лагерь «Янтарный»,
Курганская обл., Притобольный район, с. Нагорское, ул. Велес, д.2**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		31	- отсутствие кнопки вызова персонала	К,О,С	Установить кнопку вызова персонала	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет			- отсутствие пандуса.	К,О	- установить пандус в соответствии с требованиями СП59.13330.	Капитальный ремонт индивидуальное решение с СТР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть		30,32	- отсутствуют пиктограммы «доступность для инвалидов»; - отсутствует информационная вывеска; - отсутствует информационное табло «бегущая строка»; - отсутствует, на площадке перед входом, грязезащитное покрытие	К,О,С,Г,У	- установить пиктограмму «доступность для инвалидов»; - установить информационную вывеску с наименованием учреждения режимом работы и контактной информацией дублированию шрифтом Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1.6 м; - установить информационное табло «бегущая строка»; - грязезащитное и противоскользящее покрытие установить в соответствии с требуемыми нормами	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	Есть		26,25	- дверные ручки не выделены контрастным цветом;	С,К,О	- обеспечить оказание ситуационной помощи; - выделить дверные ручки контрастным цветом;	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	Есть	1	24	-	К,О,С,Г,У	-	-

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ВНД (К, С)	1	24-26,31-32	Текущий ремонт, организационные мероприятия.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно (Г,У). Доступно частично избирательно (О). Временно недоступно (К,С).

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч., пути эвакуации) *Детский оздоровительный лагерь «Янтарный», Курганская обл., Притобольный район, с Нагорское, ул. Велес, д.2*

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планир овочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	2	20,2 22,2 3	Отсутствует мнемосхема с навигацией внутри объекта на входной группе	К,О,С,Г,У	Установить мнемосхему навигацией внутри объекта справа при входе на объект на высоте 0.85-1,2 м и углом наклона 30	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	нет		-	-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	Есть		1,13 18,1 9	- дверные ручки не выделены контрастным цветом; -отсутствует контрастная разметка дверного проема - нет тактильных пиктограмм - нет доводчика двери	С,О,К	- обеспечить оказание ситуационной помощи; - выделить дверные ручки контрастным цветом, а так же дверной проем; - установить тактильные пиктограммы установить доводчик двери	Текущий ремонт. Организац ионные мероприят ия
3.6	Пути эвакуации (в т.ч зоны безопасности)	Есть		17,2 1	- эвакуационный выход не обустроен для маломобильных групп населения.	О,С,К,Г,У	- обустроить эвакуационный выход для маломобильных групп населения. Установить: Указатели направления движения на путях эвакуации. Установить доводчик двери. Расширить дверной проем Демонтировать Пороги (выравнивание поверхности)	Текущий ремонт. Капитальн ый ремонт

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
							Убрать перепад высоты при выходе Выделить дверные ручки контрастным цветом Установить знак «Выход» Оказание ситуационной помощи	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч., путей эвакуации)	ДЧ-И (Г,У,0) ВНД (К,С)	2	1,13,17,19,20-23	Текущий ремонт Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

Комментарий к заключению: Состояние объекта оценено как доступно частично избирательно (Г, У, О). Временно недоступно (К, С).

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

*Детский оздоровительный лагерь «Янтарный»,
Курганская обл., Притобольный район, с Нагорское, ул. Велес, д.2*

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наименование объекта, адрес			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Наличие элемента			Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная Форма обслуживания, в т.ч.	Есть	10	12	- отсутствуют информирующие обозначения помещения и дублирование рельефными знаками Узкий при входе дверной проем Высота порога более 0.014 м - отсутствие в кабинете столов с регулировкой высоты -кабинет не оборудован специальными приборами. Для лиц с дефектом слуха - отсутствует свободное пространство (около столов) Зона для самостоятельного разворота инвалида на кресле-коляске	Қ,О,С,У,Г	- Оборудовать кабинеты для обслуживания столами с регулировкой высоты. - Оборудование кабинета индукционной портативной системой Оборудовать информационным и тактильными табличками оборудовать кабинет для обслуживания с учетом пространства для разворота кресла-коляски Расширить дверные проемы Установить мини-пандус или выровнять порог	Текущий ремонт Организацион ные мероприятия. Индивидуаль ное решение с ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания (учебный класс)	Нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны назначения (целевого объекта) целевого здания посещения	ДЧ-И (О,С,Г,У) ВНД (К)	10	12	Капитальный ремонт. Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД- недоступно.

Комментарий к заключению: **Состояние объекта оценено как доступно частично избирательно (О, Г, С,У). Временно не доступно (К).**

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III - жилые помещения

Детский оздоровительный лагерь «Янтарный»,

Курганская обл., Притобольный район, с. Нагорское, ул. Велес, д.2

Наименование объекта, адрес								
№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категории и)	Содержание	Виды работ
	Жилые помещения	есть	3-9	13-16	- Отсутствует информационная табличка с наименованием помещения - отсутствие над кроватью информационной таблички «место для инвалида» - отсутствие пристенного поручня -отсутствие кнопки вызова помощи - отсутствие противоскользящего коврика при входе	С,О,Г,У,К	- установить информационную табличку с шрифтом Брайля на стене, рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,6 м: - Установить над кроватью МГН, табличку «место для инвалида» Установить пристенный поручень, кнопку вызова помощи у кровати МГН - Установить противоскользящие покрытие. - Предусмотреть оказание ситуационной помощи	Текущий ремонт. Организационные мероприятия

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения (комнаты)	ДЧ-И (К,О,С,Г,У)	3-9	13-16	Текущий ремонт Организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов), ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Состояние объекта оценено как доступно частично избирательно (К,С,О,Г,У).

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений _____
Детский оздоровительный лагерь «Янтарный»,
Курганская обл., Притобольный район, с. Нагорское, ул. Велес, д.2

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катег)	Содержание	Виды работ
5.1.	Туалетная комната	есть	12	7-9,11	Туалетная комната не соответствует требованиям СП59.13330 (ширина, глубина, пространство рядом с унитазом, для размещения кресла - коляски, ширина дверного проема, дверные ручки не соответствуют требованиям СП59.13330) - отсутствуют поручни - унитаз не имеет автоматического слива или с ручным кнопочным управлением слива на боковой стене - высота чаши унитаза для МГН не соответствует требованиям СП59.13330 - отсутствуют поручни для опоры инвалидов при пользовании умывальниками на высоте 0.75 - 0.8 м (на одном уровне с краем раковины) - отсутствует зеркало, электрополотенце на высоте 0.8 м от пола. - отсутствует знак доступности для инвалидов рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1.4 м до 1.75 м - отсутствие дублирование рельефными знаками Отсутствует система тревожной сигнализации: кнопка вызова со шнурком на высоте 0.6-0.8 м Отсутствует над выходом световой мигающий или звуковой оповещатель, срабатывающий при нажатии тревожной кнопки - отсутствуют доводчики	К,Г,С,У, О	Сделать душевую комнату в соответствии с требованиями СП59.13330 Устранить все замечания по душевой комнате	Капитальный ремонт. Текущий Ремонт.

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катег	Содержание	Виды работ
					дверей - отсутствие тактильных пиктограмм - отсутствует защитная накладка на дверь - отсутствует адаптивная система оповещения			
5.2	Душевая комната	есть	11	2-4,10	Отсутствуют поручни для опоры инвалидов при пользовании душем. - отсутствует знак доступности для инвалидов рядом с дверью, со стороны дверной ручки на высоте 1.4 до 1.75м - отсутствие дублирование рельефными знаками - отсутствует защитная накладка на дверь - отсутствуют доводчики дверей - имеется перепад высоты между полом при входе в комнату и полом душевой кабины Отсутствие противоскользящих ковриков, при входе в душевую кабину - отсутствие тактильных пиктограмм -отсутствие адаптивной системы оповещения	К,О, С,Г	Сделать душевую комнату в соответствии с требованиями СП59.13330. Устранить все замечания по душевой комнате	Капитальный ремонт Текущий ремонт
5.2	Бытовая комната (гардеробная)	Нет	-	-				

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И (Г,У,О) ВНД (К,С)	12	2-4,7-11	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем, ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Состояние объекта оценено как доступно частично избирательно (Г,У,О). Временно недоступно (К,С).

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

**Детский оздоровительный лагерь «Янтарный»,
Курганская обл., Притобольный район, с Нагорское, ул. Велес, д.2**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категории)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Нет			Отсутствуют светонакопительные тактильные информационные пиктограммы на путях движения инвалидов и МГН. Отсутствует комплексность системы средств информации и сигнализации об опасности для всех категорий инвалидов. - отсутствуют знаки и символы - отсутствует система средств информации зон и помещений	К,О,С,Г, У	Установить светонакопительные тактильные информационные указатели и пиктограммы на путях движения инвалидов и МГН. Оборудовать объект. знаками и символами. Оборудовать объект системой средств информации зон и помещений -Устройство системы информации на объекте.	Текущий ремонт. Организационные мероприятия
6.2	Акустические средства	Нет			Отсутствует Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией Отсутствует индукционная портативная система	С,Г	Оборудовать системой пожарной безопасности Оборудовать индукционной портативной системой (при необходимости)	Текущий ремонт. Организационные мероприятия
6.3	Тактильные средства	Нет			Системы средств информации на объекте не предусматривают тактильную систему информации	С	Установить информационный тактильный уличный стенд, тактильные пиктограммы. Предусмотреть установку тактильной информационной мнемосхемы на входе в помещение Установить информационную таблицу с названием учреждения и режимом работы, выполненную в	Текущий ремонт. Организационные мероприятия

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвалида (катего	Содержание	Виды работ
							тактильном исполнении и продублированную шрифтом Брайля	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функцио нальной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД	-	-	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарии к заключению: Состояние доступности объекта оценено как временно недоступно.